

Leyfisk fylgjumfut b/c
ER

Reykjavík, 23. júlí 1915.

Eins og jeg áður hef skýrt frá munnlega í stjórnarráðinu, henti bað leiða slys nú í vor, að nýbyggð steinsteypubrú á Miðfjarðará í Skeggjastaðabinghá í Norðurmúlasýslu fjell niður. Með því að mjer nú hafa borist nánari skýrslur um slys þetta, leyfi jeg mjer hjer með að skýra hinu háa stjórnarráði frá málavöxtum.

F nágildandi fjárlögum 13. gr. B. XVI er veitt árið 1914 til járn-bendra steinsteypubrúa á Miðfjarðará og Hölkna á Langanesströndum, gegn því að bað, sem til vantar, komi frá hjeraðsbúum, kr. 6000.00. Brýr þessar voru byggðar síðastliðið sumar undir minni umsjón, og varð kostnaðurinn við þær að því er jeg bezt veit eitthvað um 8400 kr. fyrir báðar brýrnar til samans. Þær voru svipaðar að stærð, báðar bogabryr á 17 til 18 metra hafi.

Uppdrættir af brúum þessum og lýsing á verkinu voru gerð hjer á skrifstofunni, og síðan sendur brúasmiður sá, sem lengst hefur verið í Bjónustu vegagerðanna, Einar Einarsson, til þess að byggja brýrnar, og var honum sjeð fyrir öllu nauðsynlegu efni og verkfærum. Kringumstæður leyfðu ekki að jeg eða aðstoðarverkfraðingurinn værum neitt við bruágerðir þessar, því að hann var um það leyti bundinn við bruágerðina á Eystri-Ranga, en jeg fyrst við eptirlits og mælingaferð um Vestur- og Norðurland, allt austur til Reykjadalss í Pingeyjarsýslu, og síðan heima við störf á skrifstofunni.

Bruín á Miðfjarðará fjell niður að faranóttina 26. maí, og var mjer til-kynt það með brjefi sýslumannsins í Norðurmúlasýslu ðags. 28. s.m. Þá var Geir Zoega verkfræðingur staddur á Austurlandi í bruágerða- og vegaerindum, og fól jeg honum að fara norður að Miðfjarðará og rannsaka málum. Hefur hann nú eptir heimkomu sína gefið skýrslu um það. Hefur slysið orsakast í vexti árinna, þó ekki óvenjulega miklum, við það að gróf undan öðrum stöplinum; hefur þá sá stöpull sigið og látið undan bogaspurnunnu og bruín við það fallið niður.

Orsakir til slyssins virðast hafa verið þessar:

1. Brúin hefur verið í styttra lagi eptir starð vatnsfallsins, og þess vegna lent meiri straumur á stöplunum í vöxtum, en æskilegt er.
2. Veggur úr plægðum plönkum, sem átti að reka niður kringum stöplana til tryggingar gegn því, að undan beim græfi, hefur ekki verið rekinn nógu langt niður, og ekki eins langt niður og sýnt var á uppdráttunum af brúnni.
3. Garður, sem gera átti frá suðurstöpli brúarinnar í ská eptir malarbakka eyri upp í ~~xxxx~~ til varnar gegn því, að án rynni bak við suðurstöpulinn, hefurekki verið gerður.

Það var þessi suðurstöpull, sem gróf undan, og lágu þar orsakir næst, að varnargarðinn vantaði, svo að án komst bak við stöpulinn, og að plankarnir náðu ekki niður úr mölinni, sem stöpulinn stéð á, ekki niður í mæhellulag, sem þar var skamt undir, svo að vatnið náði að grafa undan plönkunum.

Jafnframt þessu hefur án nú, vegna fyrirstöðu þeirrar, er brúarsporðarnir mynduðu, grafið sig svo í kringum brúna, að nú má teljast frágangssök að brúa hana á sama stað. Er þá samkvæmt skýrslu G. Zoega ekki kostur að komast af með styttri brú á ána en 30 metra, og leyfi jeg mjer hjer með að senda yfirlitsuppdrátt af slikri brú, sem kosta mun 8500 kr.

Úr því sem komið er neyðist jeg til að leggja það til við hið háa stjórnarráð, að farið verði fram á fjárveitingu úr landssjóði að upp-hæð 8500 kr. til þess að brúa á þessa að nýju.


Fjárlakenni

Til

Stjórnarráðs Íslands.


Bru á Miðfjardará
'Skeggjastadapinna'

Mælitvarði 1:100



100 cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m
mili

Mælitvarði 1:100



Verkfæðingur landsins.

2 m 85 cm

BB