

Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 1025/2022 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skútuvogur 1d, 104 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn svæðis	Leikskólinn Barnaból
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól

Leik011

Hnit / GPS	
	Lat: 66.1985387 Long: -15.3327253 - 6 Miðholt Þórshöfn, Langanesbyggð 680 Ísland
Tengiliður	Halldóra Friðbergsdóttir
Sími	4681220
Dagsetning skoðunar:	15.07.2025
Tegund skoðunar	Aðalskoðun
Næsta Skoðun	2026
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2025-4021
Rekstraraðili	Langanesbyggð
Tegund svæðis	Leikskóli
Nafn skoðunaraðila:	Gunnar A. Njáll Gunnarsson

Skýringar frávika og skammstafana

Leik011

Skýringartafla					
Nr.	Frávik	Tilvisun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvisun í staðal
1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1: 3.2
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-2: 4.4
5	Dekk	EN 1176-2: 4.4	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1.4	21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.1.3	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
9	Fjarlægðir	EN 1176-1: 4.2.7	24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar um rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vítað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1: 4.2.7	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
			31	Mála galvaniserað járn	EN 1176
Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	
Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1:7.					
Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.					

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V2 Göngustígar	Frávik
Áhættumat - V2 Göngustígar	Miðlungs
Miðlungsáhætta	Nokkur hætta á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.
V3 Plöntur	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V4 Rekstrarhandbók	Frávik
Rekstrarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstrarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.
Áhættumat - V4 Rekstrarhandbók	Lág

Leik011

Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða
V5 Hreinlæti	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V6 Niðurföll	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V7 Veggjakrot	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V8 Annað	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Á ekki við
A2 Girðingar	Frávik
Myndir af frávikum	 20 boltar standa útúr ró
Áhættumat - A2 Girðingar	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Leik011

A3 Hlið	Frávik
Myndir af frávikum	 20 boltar standa útúr ró  16 festihætta (fingertrap)
	 20 boltar standa útúr ró
Áhættumat - A3 Hlið	Talsverð
Talsverð áhætta	Talsverð hætta á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.
A4 Skilti	Á ekki við
A5 Ruslaflát	Á ekki við
A6 Lýsing/ljósastaurar	Frávik

Leik011

Mynd af frávikum		
	31 mála þarf galvaniserað járn upp í 1.5m	
Áhættumat - A6 Lýsing/ljósastaurar	Lág	
Lágmarksáhætta	Lítil hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða	
A7 Grasflötur	Frávik	
Mynd af frávikum		
	25 viðhald á jarðvegi	
Áhættumat - A7 Grasflötur	Lág	
Lágmarksáhætta	Lítil hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða	

Leik011

A8 Aðrir þættir	Frávik
Myndir af frávikum	 22 krani stendur út í gangveg
Áhættumat - A8 Aðrir þættir	Miðlungs
Miðlungsráttur	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.

Nýtt tæki

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	28 Sandkassi
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (1)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Proludic
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (2)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Proludic
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (3)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	14 Hringekja
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Proludic
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 21 dempandi undirlag vantar	
Áhættumat tækis	Talsverð	
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.	

Nýtt tæki (4)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	26 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	25 Viðhald

Leik011

Myndir af frávikum	 25 viðhald	
Áhættumat tækis	Miðlungs	
Miðlungsáhætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.	

Nýtt tæki (5)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	35 Vegasalt
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	31 Mála galvaniserað járn

Leik011

Myndir af frávikum	 31 mála þarf galvaniserað járn	
Áhættumat tækis	Lág	
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða	

Nýtt tæki (6)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	32 Steinn
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (7)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	15 Hús
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (8)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	31 Staur(ar)
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (9)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	2 Annað
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (10)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	31 Staur(ar)
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	25 Viðhald

Leik011

Myndir af frávikum	 25 hrjuf áferð "tækis" og flísar	
Áhættumat tækis	Miðlungs	
Miðlungsáhætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.	

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu	I = Í lagi Reglubundin skoðun og viðhald	L = Lágmarksáhætta Lagfæra fyrir næstu skoðun	M = Miðlungsáhætta Lagfæra innan 6 mánaða
		T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H = Hámarksáhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	15.07.2025